

工程竣工驗收證書

正隆股份有限公司 2xDF22-1.6-A II 鍋爐房專案 工程

竣工驗收日期： 2007 年 12 月 31 日

工 程 名 稱	正隆股份有限公司-A II 鍋爐房專案		
工 程 地 點	正隆股份有限公司竹北廠		
建 設 規 模	2 台 DF22-1.6 鍋爐		
開 工 日 期	2007 年 4 月 15 日	竣工日期	2007 年 12 月 31 日
<p>工程概況：</p> <p>本工程已按合同的約定和技術要求，完成了系統供貨、安裝、調試；鍋爐經過性能滿載測試，並經過滿載 72 小時運行，整個系統符合設計。鍋爐性能測試：鍋爐效率、帶負載能力滿足合同的約定的各項內容；空汙測試：NOx、SOx、煙氣粒狀物含量，滿足合同的約定的各項內容。</p>			
<p>竣工驗收意見：</p> <p>本工程尚有部份竣工事項依 2007.12.17 會議記錄內容儘速排定時間完成，以便工程結算。</p> <p>2.1# 鍋爐 2007.12.12 測效率 87.96% 合格。2# 鍋爐 2007.12.29 測效率 85.29% 合格。</p> <p>不空汙檢測。DENOX 189.7 ppm 合格。DESOX 136.3 ppm 合格。粒狀物 10 ppm 合格。脫硫效率 (AT. Ca/S) 測 77.1% 未達 85% 以上 不合格。</p>			

參 加 工 程 建 設 的 單 位 代 表 簽 名

正隆股份有限公司：	香港歲昌實業有限公司：
陳美瑞 2008.01.04	許清波：2008.01.04

台灣正隆製紙竹北廠 檢查檢收証書

Taiwan Chengloong paper test report

Test report:

CHENGLOONG PAPERMILL

(CHUPEI PLANT) TAIWAN

<Translation>

December 17, 2007

- Boiler efficiency is tested : #1 Boiler= 87.96%(passed) #2 Boiler= 85.29%(passed)

- NOx : 189.7 ppm (passed)

- SOx : 136.3 ppm (passed)

- Particle : 10 ppm (passed)